



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/56562

15/06/2022

145820

AUTOR/A: ADRIO TARACIDO, María Margarita Peregrina (GPS); BAUTISTA CARBALLO, Miguel (GPS); FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín María (GPS); MIRÁS FRANQUEIRA, Manuel (GPS); MOGO ZARO, César Alejandro (GPS); POSE MESURA, Modesto (GPS)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que las posibles causas del colapso de dos vanos del tablero sentido A Coruña del viaducto del Castro en el PK 430 de la A-6 (Vega de Valcarce, León) están siendo investigadas.

No es posible estimar plazos de reapertura al tráfico de la A-6 en el tramo afectado por las obras de reparación de los viaductos del Castro.

Se realizó una actuación de mejora del firme y de la señalización vertical y horizontal de la carretera N-6, en el tramo del desvío alternativo a las obras de reparación de los viaductos del Castro. Al ser desviado también el tráfico en sentido Madrid a través de la N-6 el 7-6-2022, ha sido reforzada la señalización en la travesía de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Madrid, 20 de julio de 2022